



Bilia Complete -vaihtoauto

Merkki ja malli: VOLVO XC60
T6 TWE AWD Inscription aut.

Valmistenumero VIN YV1UZBFVDM1860814

Rekisterinumero: FSA-555

Käyttöönottopäivä: 20.02.2024

Työmääräysnumero: 275461

Mittarilukema: 143184 km

Seuraava katsastus: 2/2026

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- ☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- ☒ Huoltoväli **30 tkm**
- ☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- ☒ Viimeisin huolto **143184 km 30.04.2025**
- ☒ Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty **30.04.2025**
- ☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus
- ☒ Jakohihna
- ☐ Jakohihna vaihdettu
- ☒ Jakohihnan vaihtoväli **240 tkm / 60 kk**

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- ☒ Kesäkulutus pinta 3-4 mm
- ☒ Talvikulutus pinta 5-6 mm (Kitkat)
- ☒ Vikakoodin luku

Koeajo

- ☒ Avaimien toiminnan tarkastus
- ☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt
- ☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- ☒ Moottorin toiminnan tarkastus
- ☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- ☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- ☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- ☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- ☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- ☒ Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- ☒ Lasien ja peilien tarkastus
- ☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- ☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- ☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta
- ☒ Pesimet, pyyhkimet
- ☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- ☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- ☒ Lisälämmittimen toiminta
- ☒ Turvavöiden toiminta
- ☒ Saranat ja ovenrajoittimet
- ☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- ☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- ☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- ☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- ☒ Jarrupalat ja -levyt
- ☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- ☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- ☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- ☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- ☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- ☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- ☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **-36C**
- ☒ Apulaitehinnan tarkastus
- ☒ 12V akun kunto ja kiinnitys

- ☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus
- ☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko

