

V O L V O

Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

Merkki ja malli:	POLESTAR 2 Polestar 2 Sedan (AA) 50v	Valmistenumero VIN	YSMVSEDE3PL125476
Rekisterinumero:	LRV-792	Käyttöönottopäivä:	01.02.2023
Työmääräysnumero:	273532		
Mittarilukema:	38098 km		
Seuraava katsastus:	2/2027		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- [X] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- [X] Huoltoväli 30 tkm
- [] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- [X] Viimeisin huolto 30233 km 19.11.2024
- [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus
- [X] Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- [X] Kesäkulutus pinta 5,5 mm
- [X] Talvikulutus pinta 7 mm (Kitkat)
- [X] Vikakoodin luku

Koeajo

- [X] Avaimien toiminnan tarkastus
- [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt
- [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- [X] Moottorin toiminnan tarkastus
- [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- [X] Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- [X] Lasien ja peilien tarkastus
- [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- [X] Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta
- [X] Pesimet, pyyhkimet
- [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- [X] Lisälämmittimen toiminta
- [X] Turvavöiden toiminta
- [X] Saranat ja ovenrajoittimet
- [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- [X] Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- [X] Jarrupalat ja -levyt
- [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- [X] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto -36C
- [X] 12V akun kunto ja kiinnitys

- [X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi



Tarkastuksen tehnyt mekaanikko