

Merkki ja malli:	BMW X2 F39 xDrive 25e A Charged Edition M sport	Valmistenumero VIN	WBAYN910XP5V56365
Rekisterinumero:	SRH-991	Käyttöönottopäivä:	04.10.2024
Työmääräysnumero:	273988		
Mittarilukema:	43234 km		
Seuraava katsastus:	8/2026		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto [X] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot [X] Huoltoväli tkm [X] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan [X] Viimeisin huolto 36090 km 25.09.2024 [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus [X] Jakoketju Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet: [X] Kesäkulutuspinta 6,5 mm [X] Talvikulutuspinta 4,5-5,5 mm (Kitkat) [X] Vikakoodin luku	Koeajo [X] Avaimien toiminnan tarkastus [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta [X] Moottorin toiminnan tarkastus [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus [X] Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä
--	---

Kori ja sisustus [X] Lasien ja peilien tarkastus [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus [X] Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta [X] Pesimet, pyyhkimet [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta [X] Lisälämmittimen toiminta [X] Turvavöiden toiminta [X] Saranat ja ovenrajoittimet [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus [X] Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä	Alusta, voimansiirto ja jarrut [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) [X] Jarrupalat ja -levyt [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus PHEV lisätarkastus [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus
--	--

Moottoritila [X] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 38C [X] Apulaitehinnan tarkastus [X] 12V akun kunto ja kiinnitys	[X] Moottorin apulaitteiden tarkastus [X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys
--	---

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko