



Bilia Complete -vaihtoauto

|                     |                                             |                    |                   |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Merkki ja malli:    | MERCEDES-BENZ GLC<br>300 e 4MATIC A Premium | Valmistenumero VIN | W1NKM5GB9RF126085 |
| Rekisterinumero:    | XSK-281                                     | Käyttöönottopäivä: | 15.02.2024        |
| Työmääräysnumero:   | 280149                                      |                    |                   |
| Mittarilukema:      | 30131 km                                    |                    |                   |
| Seuraava katsastus: | 2/2028                                      |                    |                   |

#### AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

##### Huolto

- ☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- ☒ Huoltoväli tkm
- ☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- ☒ Viimeisin huolto **14458 km 13.02.2025**
- ☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus
- ☒ Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- ☒ Kesäkulutuspinna 4-5 mm
- ☒ Talvikulutuspinna 8 mm (Kitkat)
- ☒ Vikakoodin luku

##### Koeajo

- ☒ Avaimien toiminnan tarkastus
- ☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt
- ☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- ☒ Moottorin toiminnan tarkastus
- ☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- ☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- ☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- ☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- ☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- ☒ Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

##### Kori ja sisustus

- ☒ Lasien ja peilien tarkastus
- ☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- ☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- ☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta
- ☒ Pesimet, pyyhkimet
- ☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- ☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- ☒ Turvavöiden toiminta
- ☒ Saranat ja ovenrajoittimet
- ☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- ☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- ☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

##### Alusta, voimansiirto ja jarrut

- ☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- ☒ Jarrupalat ja -levyt
- ☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- ☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- ☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

##### PHEV lisätarkastus

- ☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- ☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- ☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

##### Moottoritila

- ☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **40C**
- ☒ Apulaitehihnan tarkastus
- ☒ 12V akun kunto ja kiinnitys

- ☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus
- ☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Kalle Kujala

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko

